

Link do produktu: <https://www.etermex.pl/czujnik-przeplywu-turbinka-ogrzewacza-vitother-ei6-ei4-p-1216.html>



Czujnik przepływu turbinka ogrzewacza Vitother EI6 / EI4

Cena brutto **154,28 zł**

Cena netto **125,43 zł**

Dostępność

**TOWAR
DOSTĘPNY
NA ZAMÓWNIENIE**

Czas wysyłki **do 48 godzin**

Numer katalogowy **00007**

Producent **Viessman**

MODEL **PPE2**

Opis produktu

Oryginalny Czujnik przepływu, turbinka do podgrzewacza wody **Vitother EI6 / EI4**

Przyłącze 1/2 cala
Przewód 40 cm

Gratis uszczelki do podłączenia.

Działanie czujnika przepływu w podgrzewaczu **Vitother EI6 / EI4**

Czujnik przepływu mierzy w czasie rzeczywistym przepływ wody przepływający przez podgrzewacz. Podgrzewacz włącza się automatycznie po osiągnięciu przepływu powyżej 2,5 l/min. Układ sterowania dobiera odpowiednią moc podgrzewacza na podstawie: wielkości poboru wody, ustawionej temperatury wody i temperatury wody dolotowej

Objawy uszkodzonej turbinki w elektrycznym podgrzewaczu wody .

1. Podgrzewacz wody nie grzeje brak sygnalizacji z wyświetleniem ikony grzania prawdopodobnie przyczyną może być uszkodzony czujnik przepływowy. Sprawdzić połączenie i działanie czujnika przepływu, w przypadku niewłaściwej pracy wymienić na nowy.